

SCHIEDEL Rondo Plus montāžas instrukcija

SCHIEDEL



Vispārīgas piezīmes:

- Lūdzu, ievērojet!
- SCHIEDEL Rondo Plus ir daudzslāju dūmvada sistēma ar vēdināšanu, izoliāciju un keramikas cauruli.
- Vecies Plus montāžu saskāra ar šo montāžas instrukciju. Veiciet mērķu pēc iespējot uzzināt un rūpīgi. Šādi nodrošināsiet izcilu sistēmas funkcionalitāti un ilgo kāpdatību.
- Papildus lūdzu ievērot spēkā esošos būvnormatīvus un standartus, kā arī darba drošību.
- Pārbaucot montāžu darbus, vienmēr noderiet dūmvadu, lai neļaujtu bojājumus, ko rada lieetus sniegs vai būgvilci.

Pirms montāžas sākšanas:

- Izvēlieties izmērus, kondensāta ierada, tūrišanas durvju un pieslēguma vietas apstums un virzieni skaitīties pēc projekta vai saskanot ar saimnieku.
- Vienkārši pirms uzstādīšanas darbu sākšanas jāpārbauda, vai visu atvēru atrāšanā vietā atbilst standartu prasībām. Ja ūjāj posmi ieteicams sazināties ar konsultantiem ar tehnisko konsultantu. Skursteņa virzuma skaitamodīšanai nodrošinājumam (>1m) veiciet dūmvadu armāšanu saskaņā ar projekta dokumentāciju vai saskaņā ar montāžas instrukciju.

Informācija meistariem - montētājiem:

- Dūmvada keramizēto bloki (3 bloki=1m) jāsastāsa ar mūrīju vai Isokern limi izmērām. Izmērījot, izmērījiet arī arīšķīnās sākumās un mūrīju sākumās kas ir iekļauti komplektā. Savienības aizstāvja ieteicams izmērs: 10mm.
- Keramikas caurules izmērs (Rapid, SPK, Rotemp), kurai vienmēr ir piešķirti daudzvārīgi savienojumi, kā arī vēdināšanas kanāls. Kā arī izoliācijas loknes bloks (plānoti), lai tās neizskērētu vēdināšanas kanālu. Kā arī izoliācijas un vēdināšanas kanāls nedrīkst piebut mūrīju iekšķīnās. Vēdināšanas kanālā vienmēr jābūt brīviem visi dūmvadu garumā. Izoliācijas loknes tiek novietotas tā, ka skēlētu būtu pareizi.
- Keramikas caurules izmērs (1,3-2m), tās savienojumi, izmanto speciālu saskaņu, kuru vienmēr ir piešķirti daudzvārīgi savienojumi, kā arī vēdināšanas kanāls. Kā arī izoliācijas uzstādīšanas brīdī pārpārklausīs (spēkstās) blīvītās.

Svarīgi!

- Dūmvada pamata virsmas ir jābūt līdzīgiem (nolīmējot), stabili, uguns, mitrum un salzīgajai un jābūt dūmvadu svars otrs.
- Dūmvada izveitotum jābūt tādam, lai vēdināšanas restes, dūmvadu pamata virsmas Reste ir īsākotās gaisa pliekšējās.

5. Noseglāksnes un konusa montāža



4. Standarta taisnā posma montāžas process



3. Pieslēguma trejbabalā montāža




2. Tūrišanas trejbabalā montāža




1. Dūmvada pamates montāža




14. Pašdarinātās noseglāksnes izgatavošanas pamācības




13. Dūmvada apdare ar FINAL blokiem




11. Starpspāru stiprinājums



9. Izeja caur starpstāvu pārsegumu



8. Dūmvada pieslēgšana



7. Pieslēguma nobīlvēšana ar frontālo izolāciju



6. Tūrišanas durvju un vēdināšanas restes montāža



Montāžas instrukcija attiecas uz visiem RONDO PLUS veidiem



Ražotājs SCHIEDEL nodrošina garantiju divi dienvidiem, kas ir izteiktas uz samontēto no oriģināla SCHIEDEL dzelzakālā un materiālam. Garantija tiek nodrošināta ar noslēgumā, ka dzelzakāls ir montēts arī pēc izteiktās dzelzakāla vērtības.

• Dūmvads ir pēc 10 mēnešiem (pēdējam stropējam pārsegumam) → iekārtējā vānu kurbītā. Dūmvads iekārtējā vānu kurbītā iestāvējot konstrukcijā, ja dzelzakāls iekārtējā vānu kurbītā ir piešķirts dzelzakāla vērtības.

• Dūmvads ir pēc 10 mēnešiem (pēdējam stropējam pārsegumam) → iekārtējā vānu kurbītā iestāvējot konstrukcijā, ja dzelzakāls iekārtējā vānu kurbītā ir piešķirts dzelzakāla vērtības.

• Dūmvads ir pēc 10 mēnešiem (pēdējam stropējam pārsegumam) → iekārtējā vānu kurbītā iestāvējot konstrukcijā, ja dzelzakāls iekārtējā vānu kurbītā ir piešķirts dzelzakāla vērtības.

• Dūmvads ir pēc 10 mēnešiem (pēdējam stropējam pārsegumam) → iekārtējā vānu kurbītā iestāvējot konstrukcijā, ja dzelzakāls iekārtējā vānu kurbītā ir piešķirts dzelzakāla vērtības.

Draobs dābības vadītāji

Būvmateriālu griešanas un slēpēšanas laikā obligāti ir attiecīgi kontroles pasākumi.

Japeliņeto slāpju griešana un putēkuļu uzstādīšanai (absorbojši).

Veselības un drošības instrukcija

C

Daudzi būvmateriāli, kā arī dzelzakāls ir iekārtējā vānu kurbītā iestāvējot konstrukcijā, ja dzelzakāls iekārtējā vānu kurbītā ir piešķirts dzelzakāla vērtības.

Elektromechaniski priekšmeti, tādi kā

dzelzakāla vērtības

daudzumā respičuļi, silicija putekļi

mm

noteiktie drošības pasākumi

Griešanas un slēpēšanas laikā

izmaksas pārējās pārējās respiratori P3/FFP3

putekļu iekārtējā vānu kurbītā iestāvējot konstrukcijā

mm

noteiktie drošības pasākumi

Griešanas un slēpēšanas laikā

izmaksas pārējās pārējās respiratori P3/FFP3

putekļu iekārtējā vānu kurbītā iestāvējot konstrukcijā

mm

Dūmvada sistēmas piegādātājam ir pienākums nodrošināt pīceļiem/

lietotājiem visaptverošu informāciju par dūmvadu un papildētālām.

Dūmvada sistēmas produkta datu lapa un ekspluatācijas iepāšību deklarācija ir piejemama www.schiedel.com/lv

mm

Lūdzu saglabāt šo montāžas instrukciju pēc uzstādīšanas

beigām apkopējus sistēmu vai citu speciālistu vajadzībām.

SIA MONIER

Tīrītējās iela 1, Rīga, Latvija, LV-1058

tāl: +371 67 629 056

fax: +371 67 629 133

jums@bmigroup.com

www.schiedel.com/lv

www.bmimonier.lv

Part of Standard Industries

SCHIEDEL