

## SCHIEDEL – ICS INOX DIMNJAČKI SISTEM – HOME MONTAŽA



Pre početka montaže provjeriti visinu priključka za ložišta. Visina se određuje osno u odnosu na cev priključka.




Odredite visinu podesivog dna (potrebna visina do priključka) i isecite višak. Nakon toga odredite potrebnu udaljenost dimnjaka od zida (u odnosu na zidni držač)



Odredite visinu na kojoj postavljate konzolni nosač. Konzola se pričvršćuje na zid pomoću šrafova i tiplova za beton. Nakon toga odredite potrebnu udaljenost dimnjaka od zida (u odnosu na zidni držač)



Montirajte priključak za reviziju. **Obratite pažnju** kod nekoga tipova ICS-a (EasyMont) priključak za reviziju i peć nalaze se na istom elementu.



Spajanje elemenata vrši se na jednostavan način pomoću obujmice. Na obujmici se nalazi šraf kojim podešavate potrebnu silu stezanja. Vodite računa da obujmica nalegne na žlebove i da bude dobro stegnuta.



Postavite priključak za ložište. Između revizije i priključka možete montirati dodatnu cev za potrebnu visinu do priključka na ložište.



Montirajte ostale cevi do visine dimnjaka. **NAPOMENA:** Strogo vodite računa o smeru cevi, pratite znak (strelicu)




Zidni držač montira se na svakih 4 metra računajući od priključka za peć. **NAPOMENA:** Maksimalna visina samonosećeg dela dimnjaka od poslednjeg držača je 2,5 met.



Montirajte konusni završetak na kraju dimnjaka. ICS ima obezbeđen odvod kondenzata kao i kapilarne brane na spojevima tako da na konus nije potrebno montirati poklopce protiv padavina.



Na kraju na priključku za peć montirajte prelazni element (dozidni na jednozidni sistem) radi povezivanja sa priključkom ložišta.



**NAPOMENA:** Pojedini koraci u montaži mogu se razlikovati u zavisnosti od pozicije montaže dimnjaka (na fasadi ili u objektu)